



Hrvatska Udruga L...

Forum: Hardware

Topic: Canon LBP2900 laser

Subject: Re: Canon LBP2900 laser

Poslao: slobodan

Postano : 07.05.2008 14:21:08

Citat:

Cracker je napisao/la:

Veæ sam bio upisao: update-rc.d ccpd defaults 20 (to sam pronasao u manualu koji sam gore spomenuo), ali nista se ne dogaða...

©to ti toèeno znaèi to "ni¹ta se ne dogaða"? ©to si oèekivao da æe se dogoditi?

Citat:

morat æu prouèiti tu naredbu da vidim 'to ona toèeno radi i 'to znaèe te sve silne oznake. btw. tnx na odgovoru, nadam se da ce to biti to!

O samom konceptu runlevela mo¾e¹ [ovdje](#) proèitati, a u konkretnom sluèaju, u svakom runlevelu mo¾e¹ na ime skripte dodati broj kad æe se izvr¹iti pri bootanju ili ga¹enju raèunala. ©to je veæi broj, kasnije æe se pokrenuti u odnosu na druge skripte. Ovo 20 znaèi da se skripta poprilièno rano pokreæe. To nije uvijek dobro, jer programi mo¾da ovise o neèemu, pa ako pokrene¹ svoju skriptu prije no 'to se pokrenulo ne¹to drugo 'to toj skripti treba, eto problema...

A inaèe, u logovima bi trebalo pisati di je problem.